



**NOTES 注意事项**

○ ○ ○

If the bottom of Clearance Check tool cannot touch the mount plane of the lens, then the Marlin 1.6x expander series cannot be adapted to this lens.

If yes, and there is still space left, it can be adapted.

如适配性检测工具底部无法接触到卡口平面，则无法适配鉴系列1.6x增倍镜。

如适配性检测工具底部可以接触到卡口平面，上方仍有余量，则能够适配鉴系列1.6x增倍镜。

\*Print in actual size (A4)  
请使用A4纸，按照实际大小打印